# 船舶事故等調查報告書 (軽微)

1 船舶事故 計 34件

2 船舶インシデント 計 15件

合 計 49件

平成23年3月25日

運輸安全委員会

## 船舶事故等調查報告書(軽微)一覧

#### (函館事務所)

1 測量船SN-5沈没

#### (仙台事務所)

- 2 モーターボートHAKUSAN運 航不能(機関損傷)
- 3 モーターボートBROTHER SHIP転覆

#### (横浜事務所)

- 4 油送船昇興丸火災
- <u>5</u> 漁船第十八和幸丸運航不能(機関 損傷)
- 6 作業船第2ふじ丸起重機船ちとせ12号運航阻害
- <u>7</u> 漁船第八司丸運航不能(バッテリー 一過放電)
- 8 貨物船 EASTERN EXPRESS 座洲 (神戸事務所)
- 9 貨物船第五大運丸乗揚
- 10 遊漁船天翔丸運航不能(舵故障)
- 11 貨物船光辰丸衝突(岸壁)
- 12 貨物船第七新栄丸乗揚
- 13 貨物船第十八邦友丸乗揚

#### (広島事務所)

- 14 旅客フェリーさんふらわあ ごー るど運航阻害
- 15 漁船幸和丸漁船第十二幸和丸漁船 第八親交丸火災
- 16 貨物船第十八大栄丸衝突(陸上クレーン)
- 17 貨物船第八栄進丸乗揚
- 18 貨物船第三日之出丸衝突(灯浮標)
- 19 貨物船大航丸衝突(岸壁)

- 20 貨物船 TAIYOUNG SKY 乗揚
- 21 油送船 SEONGHO BONANZA 乗揚
- 22 貨物船第三福和丸座洲
- 23 貨物船第五旭丸乗揚
- 24 モーターボート第5由紀丸モータ ーボートコスモス衝突
- 25 旅客船花へんろ運航阻害
- 26 モーターボートポレスター**Ⅲ**衝突 (かき筏)
- 27 漁船共榮丸転覆
- 28 モーターボートマコトモーターボ ートひつじ丸衝突

#### (門司事務所)

- 29 漁船鶴松丸漁船第88ハンイル号 衝突
- 30 貨物船 KANG QIANG 漁船第十八海 幸丸衝突
- 31 貨物船第二誠光丸乗揚
- 32 水上オートバイT・F乗組員負傷
- 33 貨物船新生丸運航不能(機関損 傷)
- 34 小型兼用船ニューいそかぜ運航阻 害
- 35 旅客船きんいん1運航阻害
- 36 旅客船ニューじのしま運航阻害
- 37 貨物船誠海丸乗揚

#### (長崎事務所)

- 38 漁船第五十二昭徳丸乗揚
- 39 漁船第一太喜丸運航不能(機関損 傷)
- 40 引船第二十一住吉丸起重機船第 78住吉号乗揚
- 41 モーターボート第一大漁丸乗揚

- 42 押船ほくせい浚渫船第六十八愛夢 丸衝突
- 43 モーターボート光安丸乗揚 (那覇事務所)
- 44 貨物船大船山丸乗揚
- 45 貨物船南西丸衝突(岸壁)
- <u>46</u> 漁船第三寿丸運航不能(機関損 傷)
- 47 貨物船ひろしま乗揚
- 48 旅客船フェリーあけぼの衝突(岸 壁)
- 49 漁船あさいち丸乗揚

### 船舶事故等調査報告書

平成23年2月24日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

_		建制女主安良云(梅尹守门叩云) 硪仄
事故等番号	2010門第168号	
事故等種類	運航不能(機関損傷)	
発生日時	平成22年9月25日 09時00分ごろ	
発生場所	関門港関門航路、福岡県北九州市関門航路第27号灯浮標から真方位 O	
	4°440m付近	
	(概位 北緯33°5	6.0′ 東経130°56.0′)
事故等調査の経過	平成22年11月4日、本インシデントの調査を担当する主管調査官 (門司事務所)を指名した。	
	原因関係者から意見	徳取を行った。
事実情報	1740	
船種船名、総トン数	貨物船 新生丸、485トン	
船舶番号、船舶所有者等	131879 、若葉汽船有限会社	
乗組員等に関する情報	機関長、五級海技士(機関)(機関限定)	
死傷者等	なし	
損傷	主機の調速機のギヤシャフトが破損	
事故等の経過	本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、関門航路を航行中、平成	
	22年9月25日09時00分ごろ、主機が、過回転に陥って過速度停止 装置が作動し、危急停止した。 本船は、主機の再始動を断念し、11時30分ごろ、修理のため、タグ ボートにより関門港門司区にえい航された。	
気象・海象	気象:天気 晴れ、風向 北、風力 1、視界 良好	
	海象:波高 約0.3 m	
その他の事項	本船は、平成20年12月に中古購入されたが、主機の調速機の部品等	
	が交換された記録がなく、平成22年8月に入渠した際にも、主機の調速	
	機の開放点検が行われていなかった。	
	本インシデント後、主機の調速機を開放した際、以下のことが発見され	
	<i>t</i> =.	
	1 ギヤシャフトのギヤ部分が破損していた。	
	<ul><li>2 ギヤシャフトの軸受ボールベアリングに焼付き等の損傷はなかった。</li><li>3 潤滑油の油量及び性状等は正常と判断された。</li><li>なお、機関取扱説明書には、調速機のギヤシャフトは4年又は20,00</li></ul>	
	0時間毎に交換するよ	う記載されていた。
分析	乗組員等の関与	なし
	船体・機関等の関与	あり
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、関門航路を航行中、主機調速機の部品
		が破損して燃料噴射量を抑制できなくなったた
		め、主機が、過回転状態となって過速度停止装置
		が作動し、危急停止したものと考えられる。
		主機の調速機は、経年使用でギヤシャフト部の
		材質が劣化して、ギヤ部が損傷した可能性がある

	と考えられる。	
原因	本インシデントは、本船が、関門航路を航行中、主機の調速機の部品が	
	破損して燃料噴射量を抑制できなくなったため、主機が、過回転状態とな	
	って過速度停止装置が作動し、危急停止したことにより発生したものと考	
	えられる。	